

【別添資料1】

令和7年2月時点

対策一覧表

【下館小学校】

番号	設定年度	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容・予定	事業主体	対策年度
1	平成27年度	市道	大町付近の焼き肉でん下館店から大町三丁目T字路の道路	交通量が多く、ガードレールの設置が望まれる。	路側カラー舗装、児童への通学指導、ボランティア等による見守り	筑西市	平成27年度
2	平成27年度	市道	下館小学校北通用門前道路	道路幅が狭いが交通量が多い。スクールゾーンの指定が望まれる。	道路標識(駐車禁止)の設置	筑西警察署	平成24年度
3	平成27年度	市道	下館中学校南東十字路から定林寺付近までの道路	道路幅が狭く、登下校時の交通量が多い。歩道の確保が望まれる。	路側カラー舗装、注意看板の設置	筑西市	平成27年度
4	平成30年度	市道	甲(岡芹)5221番地1付近の坂道	道幅が狭くカーブしているうえに、民家の生け垣で見通しが悪い。空き家もあり心配な箇所である。	ボランティア等による見守り、児童への通学指導、子どもを守る110番の家設定、はみ出し部分の伐採について所有者へ通知	筑西市	平成30年度

【対策検討メンバー】筑西市教育委員会、下館小学校、常陸河川国道事務所、筑西土木事務所、筑西市市民安全課、筑西市道路維持課、筑西警察署

【別添資料1】

令和7年2月時点

対策一覧表

【伊讚小学校】

番号	設定年度	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容・予定	事業主体	対策年度
1	平成27年度	市道	西谷貝469番地 伊讚小学校西側の通学路(石原田方面)	歩道側に段差や舗装が崩れ危険である。	段差の解消	筑西市	平成24年度
2	平成27年度	市道	神分集落センター付近のY字路	横断表示が無く危険である。	横断歩道の新設	筑西警察署	平成25年度
3	平成27年度	国道	国道50号線下館バイパス 笹塚地内 笹塚交差点	信号機は設置されているが、交通量が激しく横断が危険。歩道橋の設置を望む。	歩道橋の設置(当面は注意看板の設置、保護者等の立哨)	国土交通省 筑西市	平成29年度
4	平成27年度	市道	市道下1級-22号線(旧国道50号線) 神分交差点から飯島集落入口付近	児童の通学時間帯に交通が多く、道幅も狭く危険。	路側カラー舗装、カラーポールの設置、注意看板(通学路注意)の設置	筑西市	平成25年度
5	平成27年度	市道	神分530番地北東側交差点	交通が多く、横断歩道が無いため、児童の通学に支障がある。	歩道だまり・横断歩道の設置	筑西市	平成27年度
6	平成27年度	市道	旧国道50号から西大島へ向かう市道	道幅が狭く、通学時危険である。	注意看板の設置	筑西市	平成27年度

【対策検討メンバー】筑西市教育委員会、伊讚小学校、常陸河川国道事務所、筑西土木事務所、筑西市市民安全課、筑西市道路維持課、筑西警察署

【別添資料1】

令和7年2月時点

対策一覧表

【川島小学校】

番号	設定年度	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容・予定	事業主体	対策年度
1	平成27年度	市道	JR水戸線第2水戸街道踏切付近	踏切内の道幅が狭く見通しが悪く危険。	路側カラー舗装	筑西市	平成27年度
2	平成27年度	市道	伊讚美1941番地付近、 伊讚美1934番地6付近の市道	雨天時になると水溜りが出来てしまい、 通学に支障が出る。	舗装の補修	筑西市	平成27年度
3	平成27年度	市道	小川1425番地5付近から 伊佐山248番地15付近にかけての市道	道幅が狭く歩道がない上に、交通量が 大変多く危険である。	道路の拡幅、歩道の整備	筑西市	事業中
4	令和元年度	県道	女方306番地4付近 (日本コンクリート付近)	道路両側が平地林となっており、夕方は非 常に暗いが、防犯灯が設置されていない。	街灯・防犯灯の設置	茨城県 筑西市	令和2年度
5	令和元年度	市道	伊讚美1427番地1付近	道幅が非常に狭く、生け垣が道路にせり出 している。通学に利用する児童が多いが、 車とすれ違うことが困難である。	地権者への伐採依頼	筑西市	令和元年度

【対策検討メンバー】筑西市教育委員会、川島小学校、常陸河川国道事務所、筑西土木事務所、筑西市市民安全課、筑西市道路維持課、筑西警察署

【別添資料1】

令和7年2月時点

対策一覧表

【竹島小学校】

番号	設定年度	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容・予定	事業主体	対策年度
1	平成27年度	市道	小林449番地付近から稲野辺87番地付近にかけての市道	道路に沿って用水路(蓋なし)が布設され、ガードレールが一部未設置である。	登下校時の見守り等の協力	筑西市	平成27年度
2	平成30年度	市道	稲野辺513-1付近 小栗十字路	交通量が多い。時差式信号。保護者、職員が毎日登校時に立哨している。	ボランティア・保護者等による立哨	筑西市	平成30年度
3	平成30年度	国道	国道50号下館バイパス 川澄付近	交通量が多い。押しボタン信号。道路が盛り土の上を通っているため、見通しが良くない。	横断歩道再舗装 ボランティア・保護者等による立哨	筑西警察署 筑西市	平成30年度
4	平成30年度	市道	稲野辺513番地1 竹島公民館前	歩道の水はけが悪いため、雨の日は靴がびしょ濡れになる。 車道に出てしまいがちである。	歩道の舗装	筑西市	令和元年度
5	平成30年度	市道	横島821番地 高橋商事裏	降雪時、日陰のため雪がいつまでも溶けずに残る。	降雪時の塩化カルシウム散布	筑西市	平成30年度
6	平成30年度	県道 市道	県道7号(旧国道50号) 市野辺180番地11 つくば米穀前	交通量多い。路側帯の幅が狭い。 横断前後に待避する余地がない。	【県道】 ラバーポール設置、横断歩道を目立たせるため白線間にグリーンライン舗装、県道南側歩道のグリーンラインを延長し退避スペースを確保 【市道】 学校から児童への通学指導の徹底	茨城県 筑西市	平成30年度

【対策検討メンバー】筑西市教育委員会、竹島小学校、常陸河川国道事務所、筑西土木事務所、筑西市市民安全課、筑西市道路維持課、筑西警察署

【別添資料1】

令和7年2月時点

対策一覧表

【養蚕小学校】

番号	設定年度	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容・予定	事業主体	対策年度
1	平成27年度	県道	主要地方道筑西つくば線 塚原117番地5 染谷接骨院付近の真壁街道	路側帯がなく狭い。横断歩道もなく、保護者が毎朝立哨している。	外側線の整備・警ら等	茨城県 筑西警察署	平成24年度
2	平成27年度	市道	深見1063番地付近の用水路	柵がなく田植えの時期などは水かさが増して危険。	学校から児童への通学指導の徹底、ボランティア等による見守り	筑西市	平成27年度
3	令和2年度	県道	筑西市下中山576-4 大島輪業 付近(県道)	通学路沿いの用水路が深く落ちると危険である。	・交通安全指導の徹底 ・道路と水路との境目に転落防止柵設置	筑西市 茨城県	令和2年度
4	令和2年度	県道	筑西つくば線 下中山交差点	横断歩道、自動車の停止線の白線が消えてきている。	白線、横断歩道の再舗装	筑西警察署	令和5年度
5	令和2年度	市道	東京電力 下館支社前付近 歩道	桜の木の根が盛り上がってきて、歩道の半分ほどをふさいでしまっている。歩道にも凹凸がある。	・交通安全指導の徹底 ・樹木伐採時に歩道補修	筑西市	令和5年度

【対策検討メンバー】筑西市教育委員会、養蚕小学校、常陸河川国道事務所、筑西土木事務所、筑西市市民安全課、筑西市道路維持課、筑西警察署

【別添資料1】

令和7年2月時点

対策一覧表

【五所小学校】

番号	設定年度	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容・予定	事業主体	対策年度
1	平成27年度	市道	五所公民館南の十字路	信号がなく見通しの悪い交差点で、登校時交通量が急増する。	交差点マークの路面標示	筑西市	平成24年度
2	令和元年度	市道	山崎1425番地 五所公民館南側の交差点	日立化成の通勤時間と重なるため、交通量が非常に多い。 信号機が無く、見通しも悪く、危険なため、毎日、職員が立哨している。	電柱への「通学路注意」電柱幕設置、 交差点にあるカーブミラーの向きの修正、 警察による巡回・立哨	筑西警察署 筑西市	令和元年度
3	令和元年度	市道	山崎1425番地 五所公民館前のT字路	日立化成の通勤時間と重なるため、交通量が非常に多い。 信号機が無く、見通しも悪く、危険なため、毎日、職員が立哨している。	電柱への「通学路注意」電柱幕設置	筑西市	令和元年度
4	令和元年度	県道	県道316号線 大谷204番地2付近の交差点	信号機が無い交差点で、交通量も非常に多いため、横断するのが危険である。	横断歩道の再舗装	筑西市	令和2年度

【対策検討メンバー】筑西市教育委員会、五所小学校、常陸河川国道事務所、筑西土木事務所、筑西市市民安全課、筑西市道路維持課、筑西警察署

【別添資料1】

令和7年2月時点

対策一覧表

【中小学校】

番号	設定年度	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容・予定	事業主体	対策年度
1	平成27年度	市道	旧294号 中館1122番地(中小学校) 折本郵便局～中小入口	道路が狭く登り坂道となっている。歩道はあるが狭い。登校時の車の交通量が多い。毎日、保護者が立哨指導をして対応している。	ボランティア・保護者等による立哨	筑西市	平成24年度
2	平成30年度	市道	中館775番地付近	陸橋下で、日差しが届かないため、雪が積もると凍結してしまう。登下校中の児童が転倒したり、坂を下りてくる車がスリップして登下校中の児童と接触してしまったりする危険性がある。	降雪時の塩化カルシウム散布 スリップ注意看板の設置	筑西市	平成30年度
3	令和4年度	県道	県道216号線 真岡鐵道東側	トラック等の大型車も頻繁に通行する道路であり、歩道もなく危険である。	対策検討中	茨城県	

【対策検討メンバー】筑西市教育委員会、中小学校、常陸河川国道事務所、筑西土木事務所、筑西市市民安全課、筑西市道路維持課、筑西警察署

【別添資料1】

令和7年2月時点

対策一覧表

【河間小学校】

番号	設定年度	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容・予定	事業主体	対策年度
1							
2							
3							
4							
5							

【対策検討メンバー】筑西市教育委員会、河間小学校、常陸河川国道事務所、筑西土木事務所、筑西市市民安全課、筑西市道路維持課、筑西警察署

【別添資料1】

令和7年2月時点

対策一覧表

【大田小学校】

番号	設定年度	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容・予定	事業主体	対策年度
1	平成27年度	市道	布川612番地北側交差点	横断歩道に至るまでの道路が狭く、歩道だまりもない為危険。	横断歩道の移設、ガードレールの一部撤去	筑西警察署 筑西市	平成27年度
2	令和2年度	市道	筑西市玉戸1502番地3 株式会社ヤマイチ付近	アスファルトに凹凸があり、児童がつまづき転んでけがをしたり、雨の日には水たまりの水がはねる。	複数年にかけて舗装の打ち換え予定	筑西市	令和5年度
3	令和2年度	市道	筑西市一本松997 八幡台の橋付近	・登下校で利用する生徒が多いが道路が狭く、通行の際に支障をきたしている。(特に交差点付近) また、街灯も古くとも暗いため、防犯と安全の面から危険である。	・道路の拡幅 ・防犯灯の設置 等	筑西市	令和5年度

【対策検討メンバー】筑西市教育委員会、大田小学校、常陸河川国道事務所、筑西土木事務所、筑西市市民安全課、筑西市道路維持課、筑西警察署

【別添資料1】

令和7年2月時点

対策一覧表

【嘉田生崎小学校】

番号	設定年度	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容・予定	事業主体	対策年度
1	平成27年度	市道	東榎生付近道路	道幅が狭く、道路がでこぼこしている。	段差舗装	筑西市	平成24年度
2	平成27年度	市道	旭ヶ丘の国道294号交差点	嘉家佐和から来る児童が国道294号を渡って登下校しているが、通勤時には交通量が多く、カーブになっているため見通しが悪い。陸橋の設置を希望する。	歩車分離式信号機の設置	筑西警察署	平成25年度
3	令和2年度	市道	旭ヶ丘から嘉家佐和集落に至る市道	・交通量が非常に多いにもかかわらず、幅員が狭く、見通しも悪い上、路面の舗装状態も良くない。	・道路の舗装 ・「通学路注意」電柱幕設置	筑西市	令和2年度
4	令和2年度	市道	東榎生～嘉田生崎郵便局～旭ヶ丘に至る市道	歩道に雑草が多数繁茂して危険である。	・定期的な除草 ・一本松・茂田線十字路から嘉田生崎郵便局南の十字路まで土砂撤去	筑西市	令和2年度

【対策検討メンバー】筑西市教育委員会、嘉田生崎小学校、常陸河川国道事務所、筑西土木事務所、筑西市市民安全課、筑西市道路維持課、筑西警察署

【別添資料1】

令和7年2月時点

対策一覧表

【関城西小学校】

番号	設定年度	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容・予定	事業主体	対策年度
1	平成27年度	県道	県道結城下妻線 関本分中150番地付近 関本児童公園との横断	関城郵便局のところには、横断歩道があるが、関本児童公園から道路反対側に渡る児童が多いため横断歩道があるとよい。	横断歩道の設置について検討	筑西警察署	令和5年度
2	平成27年度	県道	県道結城下妻線 関本中91番地付近 交差点北東側歩道	坂入第1ビルの壁面が老朽化しており、歩道にタイル等が落下する可能性が大きい。	安全面対処の旨、所有者に通知	筑西市	平成27年度
3	平成27年度	県道	県道結城下妻線 関本下1743番地付近 塚田ガラス店付近の横断	横断歩道はあるが、道路がカーブしている ので通行している自動車を確認しづらい。	信号機の設置について県警本部へ要望中	筑西警察署	
4	平成27年度	県道	県道結城下妻線 関本下172番地付近 道路の横断	塚田ガラス店付近に横断歩道はあるが、 通学時間帯に横断する児童が数名いる ため保護者が立哨している。	信号機の設置について県警本部へ要望中	筑西警察署	

【対策検討メンバー】筑西市教育委員会、関城西小学校、常陸河川国道事務所、筑西土木事務所、筑西市市民安全課、筑西市道路維持課、筑西警察署

【別添資料1】

令和7年2月時点

対策一覧表

【関城東小学校】

番号	設定年度	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容・予定	事業主体	対策年度
1	平成27年度	国道	辻1121番地付近の国道294号線の交差点	4車線化に伴う交通量の増加で、児童の横断が危険。	歩車分離式信号機の設置	筑西警察署	平成25年度
2	平成27年度	県道	県道明野間々田線 藤ヶ谷1343番地 大宮神社前交差点	谷貝商店前に縁石が無いため、自動車が歩道にまで進入することが多く危険である。以前は縁石があった。	縁石等の設置に向け地元関係者と交渉中	茨城県	平成30年度
3	平成27年度	市道	藤ヶ谷1152番地～1209番地付近	歩道を示す白線の幅が狭く歩きづらい。側溝の上を歩いている状態。	保護者等の見守り・児童への通学指導	筑西市	平成27年度
4	平成27年度	市道	藤ヶ谷1293番地 交差点付近	歩道を示す白線の幅が狭く歩きづらい。生垣が道路にはみだし、さらに歩きづらい。	はみ出し部分の伐採について所有者へ連絡	筑西市	平成27年度
5	平成27年度	県道	県道谷和原筑西線 黒子81番地 稲田屋酒店前交差点	児童の登校時間帯の交通量が非常に多く、信号機がないため横断するのに危険を伴っている。	信号機(押しボタン式)の設置について 県警本部へ要望中	筑西警察署	要望中

【対策検討メンバー】筑西市教育委員会、関城東小学校、常陸河川国道事務所、筑西土木事務所、筑西市市民安全課、筑西市道路維持課、筑西警察署

【別添資料1】

令和7年2月時点

対策一覧表

【古里小学校】

番号	設定年度	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容・予定	事業主体	対策年度
1	平成29年度	県道	主要地方道つくば真岡線 桑山1696番地から桑山1729番地1にかけるの道路	朝夕の交通量が非常に多く、事故にあう可能性がたいへん高い。グリーンベルトはあるが歩車の分離が明確でないため、車が見童のすぐ近くを通行している。	白線(歩行帯・二重線)舗装 グリーンラインの引き直し	茨城県	平成29年度
2	平成29年度	県道	県道横塚真壁線 知行523番地3から知行263番地付近の歩道	朝夕の交通量が多い上、雨の日には水溜りができる歩道を歩かなければならない。歩道の幅が30～40センチしかなく、見童と通行車両が接触する可能性が高い。	平成29年5月に路面再生工事を実施。工事終了後、道路端に碎石を検討、および白線の引き直し。	茨城県	平成29年度
3	平成29年度	市道	知行280番地から知行464番地付近	道路幅が2メートル程度しかなく、見童が歩いているところに見童が歩いているとすれ違うことに不便を感じている状況。7時30分から8時30分まで、歩行者優先になっているが、下校時間も歩行者優先にならないか。	交通量調査を実施後、歩行者優先にすべきか検討	筑西警察署	平成29年度
4	平成29年度	市道	桑山2910番地から桑山2198番地付近の水路に架かる橋	橋に欄干等の落下防止施設が無い。大雨時や田植え時期は水路の水位が上がり、通行時危険。	橋の両端にラバーポールの設置 路肩が崩れている箇所へ碎石を検討	筑西市	平成29年度
5	令和6年度	市道	筑西市桑山2498番地1 古里小学校入口	自動車の停止線が消えており、歩行者及び自転車が通行する際に危険である。	指導停止線の再塗装	筑西市	令和6年度
6	令和6年度	県道	筑西市桑山1694番地 桑山神社前Y字路東側横断歩道	横断歩道の線が消えており、歩行者及び自転車が横断する際に危険である。	横断歩道の再塗装	筑西警察署	要望中

【対策検討メンバー】筑西市教育委員会、古里小学校、常陸河川国道事務所、筑西土木事務所、筑西市市民安全課、筑西市道路維持課、筑西警察署

【別添資料1】

令和7年2月時点

対策一覧表

【新治小学校】

番号	設定年度	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容・予定	事業主体	対策年度
1	平成29年度	県道	県道横塚真壁線 蓮沼1572番地付近	歩道が無く、児童の通学が危険である。	歩道の整備	茨城県	令和5年度
2	平成29年度	市道	新治2024番地4付近の交差点内歩道だまり	交通量が多く、歩行者が交差点内歩道だまりに入ると四方八方から車が来るように感じる。	歩道だまり内に注意看板の設置	筑西市	平成29年度
3	平成29年度	市道	横塚282番地9付近 北側道路の側溝	道路と側溝の段差が1メートル以上あり、ガードレール等もなく危険。	路肩に数メートルおきにラバーポールを設置	筑西市	平成29年度
4	平成29年度	市道	新治1969番地28付近 筑西警察署新治駐在所付近の踏切	幅が狭く、車が通ると児童が通行できない。	児童への注意喚起・通学指導	筑西市	平成29年度
5	令和6年度	市道	筑西市向川澄157番地 向川澄公民館前	標識はあるが、道路標示の「止まれ」の文字が消えかかっている。周りも塀に囲まれており、運転手からの視認性はよくない。	「止まれ」の再塗装	筑西警察署	要望中

【対策検討メンバー】筑西市教育委員会、新治小学校、常陸河川国道事務所、筑西土木事務所、筑西市市民安全課、筑西市道路維持課、筑西警察署

## 【別添資料1】

令和7年2月時点

## 対策一覧表

## 【小栗小学校】

番号	設定年度	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容・予定	事業主体	対策年度
1	平成29年度	県道	県道岩瀬二宮線 蓬田 桜川市境から笠倉サッシ工業付近	歩道が無く、児童の通学が危険である。	歩道の整備	茨城県	平成29年度
2	平成29年度	県道	県道岩瀬二宮線 小栗1932番地付近 旭町交差点北側の歩道	道路が狭く、朝夕の交通量が多く、歩行する 児童や待機する児童すれすれのところを自 動車が通る。	路側カラー舗装	茨城県	平成30年度
3	平成29年度	市道	小栗小学校正門前のT字路	道が狭く、歩行者と車がすれ違うときに 危険である。	児童への通学指導、保護者の見守り等	筑西市	平成29年度
4	平成29年度	県道	主要地方道つくば真岡線 小栗6192番地 バイパス交差点北東の歩道と待機場所	歩道が狭く、待機場所には泥土や雑草が あるため、車道寄り児童が待機している。	泥土の除去、歩道の整備	茨城県	平成29年度
5	平成29年度		小栗5624番地付近の家屋	家屋が倒壊しそうで道も狭いため、 危険を感じる。	所有者に通知・家屋の取り壊し	筑西市	平成29年度
6	令和元年度	市道	小栗小学校から蓬田本田に向かう道路	道路が狭く、ガードレールも無いにもかか わらず、交通量が多く危険である。	道路の拡幅	筑西市	令和5年度
7	令和6年度	市道 県道	筑西市小栗5630番地 恵比寿屋小栗店前交差点	交通量が非常に多い。横断歩道や停止線 等が消えかかっている。	横断歩道及び停止線の再塗装	筑西警察署	要望中
8	令和6年度	市道	筑西市小栗4217番地付近	歩行帯のウレタンポールが倒れたりなくなっ ている。	ウレタンポールの再設置	筑西市	令和7～8年度

【対策検討メンバー】筑西市教育委員会、小栗小学校、常陸河川国道事務所、筑西土木事務所、筑西市市民安全課、筑西市道路維持課、筑西警察署

【別添資料1】

令和7年2月時点

対策一覧表

【下館中学校】

番号	設定年度	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容・予定	事業主体	対策年度
1	平成30年度	市道	岡芹1000番地付近 下館中学校北門～下館二高前駅踏切付近	道幅が狭く、歩道がない。下り坂の下に見通しの悪い交差点がある。自転車のスピードも出てしまうため、出会い頭の事故が予測される。	生徒への通学指導の徹底、 道路拡幅工事完了後に防犯灯の設置を検討予定	筑西市	令和元年度
2	平成30年度	市道	中館交差点下 中館横断地下道	利用者が少なく、中も薄暗い。不審者に遭っても外からは分かりにくく、助けを呼びづらい。	地下道内電灯交換による明るさ確保	筑西市	平成30年度
3	平成30年度	市道	中館410番地付近～仙在大橋下隧道	道幅が狭く、歩道がない。隧道の先がY字路になっており、飛び出し事故や出会い頭の事故が予測される。	隧道付近への防犯灯設置検討予定	筑西市	令和5年度
4	平成30年度	市道	仙在大橋西側高架下～下館小学校下までに かけての勤行川堤防上の道	道幅が非常に狭く、車同士の対面通行は困難であり、接触事故が予測される。外灯がないため、夜間は暗い。以前から不審者の情報が相次いでいる。	防犯灯設置	筑西市	平成30年度
5	平成30年度	市道	甲802番地付近(大吉マンション付近) 星宮寺一薬師堂本堂を結ぶ市道と、県道 下館停車場線田町交差点先延長上の市道の 交差点	下館駅から続く道のため、交通量が多く、接触事故の可能性がある。片側に歩道はあるが、見通しの悪い交差点であるため、出会い頭の事故が予測される。	生徒への通学指導の徹底	筑西市	平成30年度
6	平成30年度	市道	真岡鐵道第3菅谷踏切及び 県道7号陸橋下隧道	警報器・遮断機のない踏切のため、危険である。近くの隧道も周囲から死角になるため、不審者に遭っても外からは分かりにくく、助けを呼びづらい。	生徒への通学指導の徹底	筑西市	平成30年度
7	平成30年度	市道	乙1238番地付近 茨城県トラック協会県西会館付近 県道七号下隧道～北側市道	道幅が狭く、歩道がない。隧道の先が丁字路になっており、出会い頭の事故や飛び出し事故が予測される。	生徒への通学指導の徹底、 停止線の再舗装	筑西警察署 筑西市	平成30年度
8	平成30年度	市道	岡芹2142番地2付近交差点	信号がなく、以前から車同士の出会い頭の事故が多い十字路である。飛び出し事故が予測される。	クロスマークの再舗装	筑西市	令和元年度

【対策検討メンバー】筑西市教育委員会、下館中学校、常陸河川国道事務所、筑西土木事務所、筑西市市民安全課、筑西市道路維持課、筑西警察署

【別添資料1】

令和7年2月時点

対策一覧表

【下館中学校(旧下館北中学校)】

番号	設定年度	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容・予定	事業主体	対策年度
1	平成27年度	市道	国府田1346番地付近の蒔田橋	変形五叉路で交通量が多く、横断しにくい。	路面標示や外側線等の設置	筑西市	平成24年度
2	平成27年度	市道	折本441番地付近の口戸歩道橋前後の道路	交通量が多く道路幅員が狭い。	通学路の変更	筑西市	平成25年度
3	平成27年度	市道	折本360番地付近	交通量が多く道路幅員が狭い。	標識の修繕	筑西市	平成24年度
4	平成30年度	市道	折本374番地1 鉄炮塚精工付近歩道	車道、歩道ともに狭く、自転車と自動車が接触する恐れがある。	道路拡幅は困難なため、生徒への通学指導の徹底	筑西市	平成30年度
5	平成30年度	市道	筑西市折本358番地1 折本郵便局付近歩道	歩道が狭い上に、空き家の植物がせり出している。	地権者への伐採依頼	筑西市	平成30年度

【対策検討メンバー】筑西市教育委員会、下館北中学校、常陸河川国道事務所、筑西土木事務所、筑西市市民安全課、筑西市道路維持課、筑西警察署

【別添資料1】

令和7年2月時点

対策一覧表

【下館西中学校】

番号	設定年度	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容・予定	事業主体	対策年度
1	平成27年度	市道	飯島600番地付近	五叉路の交差点が見通しが悪く危険。	歩道だまりの整備や道路拡幅は困難なため、生徒への通学指導の徹底	筑西市	平成27年度
2	平成27年度	市道	飯島580番地付近	道路に自転車が停車できるスペースがない。	歩道だまりの整備	筑西市	平成26年度
3	令和元年度	市道	伊讚美1192番地付近	路肩に未舗装部分の段差があり車道にはみ出し危険。	生徒への通学指導徹底 注意看板(通学路注意)の設置	筑西市	令和元年度
4	令和元年度	市道	五所宮395番地2 五所郵便局前から小埜に向かう農道	街灯が無いため、夕方から夜にかけて非常に暗く、下校する生徒が危険である。 下館北中学校区から下館西中学校へ登下校する生徒数名が利用している。	街灯・防犯灯の設置、通学路の変更	筑西市	協議中
5	令和元年度	市道	小川1540番地前のT字路 K'sデンキ裏50号と市道をつなぐ細い道の出口付近	ブロック塀により見通しが悪く、車が横断者に気づきづらい。	カーブミラーへの反射材設置	筑西市	令和元年度

【対策検討メンバー】筑西市教育委員会、下館西中学校、常陸河川国道事務所、筑西土木事務所、筑西市市民安全課、筑西市道路維持課、筑西警察署

【別添資料1】

令和7年2月時点

対策一覧表

【下館南中学校】

番号	設定年度	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容・予定	事業主体	対策年度
1	平成27年度	市道	下中山124番地(田谷堰橋付近)	交通量が多く、横断しにくい。	注意看板等の設置	筑西市	平成26年度
2	平成27年度	市道	西方1146番地 (八幡台関東鉄道踏切付近)	変形三叉路で道路幅が狭く、交通量が多い。	注意看板等の設置 道路の拡幅	筑西市	平成26年度
3	令和2年度	市道	筑西市一本松1515番地 (株)ABリース機械筑西(営)付近	通学路として使用する生徒が多く、用水路が道路のすぐそばにあるため、登下校する際に落下の危険がある。	・交通安全指導の徹底 ・ラバーポール等の設置	筑西市	令和5年度
4	令和2年度	市道	筑西市一本松546番地 下館南中前の道路	歩道が舗装されていない部分や背の高い草のため自転車の走行の妨げになっている。	・歩道の舗装 ・定期的な除草	筑西市	令和5年度
5	令和2年度	市道	筑西市一本松997 八幡台の橋付近	・登下校で利用する生徒が多いが道路が狭く、通行の際に支障をきたしている。(特に交差点付近) また、街灯も古くとも暗いため、防犯と安全の面から危険である。	・道路の拡幅 ・防犯灯の設置 等	筑西市	令和5年度
6	令和2年度	県道	県道357号線(谷和原筑西線) セブンイレブン下館野殿店から金沢自動車 付近	交通量が多いが、歩道がないため通学時に歩行者と接触する危険性がある。	・歩道の整備 等	茨城県	令和3年度以降

【対策検討メンバー】筑西市教育委員会、下館南中学校、常陸河川国道事務所、筑西土木事務所、筑西市市民安全課、筑西市道路維持課、筑西警察署

【別添資料1】

令和7年2月時点

対策一覧表

【関城中学校】

番号	設定年度	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容・予定	事業主体	対策年度
1	平成27年度	市道	藤ヶ谷1633番地8付近の交差点	登校時に歩道を横断するコンビニ利用者(車)が多い。	路面標示	筑西市	平成24年度
2	平成27年度	市道	藤ヶ谷2048番地付近の交差点	信号機はあるが、歩行者用の信号機が無い。	簡易看板等の設置	筑西市	平成24年度
3	平成27年度	市道	舟生1018番地 江連用水上の歩道	江連用水上が極端に歩道が狭くなる。	橋への歩道設置は困難であるため、生徒への通学指導の徹底	筑西市	平成27年度
4	平成27年度	市道	関本下2081番地 荻野歯科医院付近	荻野歯科医院方面から来る車両が見えづらく、一時停止しない車両も多い。	取締りの強化、生徒への通学指導	筑西警察署 筑西市	平成27年度
5	平成27年度	市道脇公園	犬塚335番地 公園	建物内部から外が見えず、誰がいて何をしても分からない。	ボランティア・学校・市担当課による巡回	筑西市	平成27年度
6	令和4年度	国道	筑西市稲荷地区 国道294号バイパス	登下校時に交通量が非常に多く、スピード超過、信号無視もあり、危険である。	国道294号線のパトロール強化及び速度取締り実施	筑西警察署	令和4年度
7	令和4年度	県道	筑西市井上～黒子地区 県道357号	スピード超過や乱暴な運転の車が多く、危険な目に遭うこともある。	パトロール強化及び速度取締り実施	筑西警察署	令和4年度
8	令和4年度	市道	筑西市木戸十字路～南	歩道がなく道幅が狭い、交通量が多い。	木戸交差点南側の停止線の移動 外側線(一部)再塗装	筑西警察署 筑西市	令和4年度
9	令和4年度	市道	スクールゾーン付近の横断歩道	横断歩道が薄くなっている。	横断歩道の再塗装	筑西警察署	令和4年度
10	令和4年度	市道	関城中北側変則十字路	見通し悪い。	停止線、止まれ標示再塗装 破線(8本)再塗装 注意喚起「左右確認」看板の設置	筑西警察署 筑西市	令和4年度
11	令和4年度	県道	筑西市船玉セブンイレブン付近東西の道路 県道15号	交通量が多く、横断に危険が伴う。	ラバーポールの設置	茨城県	令和4年度

【対策検討メンバー】筑西市教育委員会、関城中学校、常陸河川国道事務所、筑西土木事務所、筑西市市民安全課、筑西市道路維持課、筑西警察署

【別添資料1】

令和7年2月時点

対策一覧表

【協和中学校】

番号	設定年度	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容・予定	事業主体	対策年度
1	平成29年度	県道	県道萩島真壁線 八幡181番地1付近	歩道が無く、生徒の通学が危険である。	歩道の整備	茨城県	事業化に向け調整中
2	平成29年度	県道	県道つくば真岡線 桑山地区内 県道石岡筑西線交差点から 桑山1856番地5付近	歩道が無く、生徒の通学が危険である。	歩道の整備	茨城県	事業化に向け調整中
3	平成29年度	市道	蓮沼393番地1付近の交差点	交通量が多く、見通しが良いためスピードを出す車が多い。そこを古里地区の生徒が多数横断するが、横断歩道が無く、車を縫うように横断するため大変危険である。	横断歩道の新設	筑西警察署 筑西市	平成30年度
4	平成29年度	市道	蓮沼127番地付近の交差点	朝の登校時、細田方面からの生徒が多数横断歩道のある交差点を横断するが、緩いカーブで見通しが悪い。しかも交通量が多く、スピードを出す車が多いため、大変危険である。帰りは、カーブの見通しがよく、車の状況も判断できる。	セーフティーパトロール(6:50~7:50)の実施 信号機の設置について県警本部へ要望	筑西警察署	平成30年度
5	平成29年度	市道	門井97番地付近の交差点	小栗、井出蛸沢方面の生徒が多数横断する交差点である。カーブミラーはあるが、道幅が狭く見通しが悪い。カーブミラーも湿り気がある朝などは見えない、身を乗り出して安全確認をしてから横断している。朝夕の車の往来も多く、スピードを出す車も多いため大変危険である。横断歩道の表示はある。	取り締まりの強化、生徒への通学指導、 注意看板の設置	筑西警察署 筑西市	平成29年度
6	令和6年度	市道	筑西市門井1805番地8付近 交差点(十字路)	学校まで100mほどの距離にある交差点である。スクールゾーンの範疇であることから、自転車に油断が見られ、特に朝はスピードを緩めずに曲がったり中央寄りを走ったりする生徒もいるので指導を強化したい。また、進入禁止の標識が古くなり、見えづらくなっている点も気にかかる。	車両通行止めの看板設置	筑西市	令和6年度
7	令和6年度	市道	筑西市門井1803番地7 協和中学校東側道路	正門の前を通る道路である。グラウンドの南側を走る道路とともに生徒の通行が多い。交差点に横断歩道があるが、白線がほとんど見えなくなっているため、車への注意喚起のためにも塗り直していただくとありがたい。	横断歩道の再塗装	筑西警察署	要望中

【対策検討メンバー】筑西市教育委員会、協和中学校、常陸河川国道事務所、筑西土木事務所、筑西市市民安全課、筑西市道路維持課、筑西警察署

【別添資料1】

令和7年2月時点

対策一覧表

【明野五葉学園(旧明野中学校)】

番号	設定年度	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容・予定	事業主体	対策年度
1	平成27年度	県道	県道下妻真壁線 筑西市宮後 長譚小学校入口付近	夕方以降、暗くて危険である。	街路灯の設置	筑西市	平成26年度
2	平成27年度	市道	海老ヶ島2112番地付近の交差点南側の 両側に田のある道路	道幅が狭く、段差がある。	ポストコーンの設置等では歩道が狭くなり、 四輪車は通行不可の為、生徒への通学 指導の実施	筑西市	平成27年度
3	平成27年度	県道	県道つくば真岡線 内淀263番地1付近から内淀十字路まで	歩道が無く、生徒の通学が危険である。	歩道の整備	茨城県	令和5年度
4	平成28年度	市道	東保末 森会館より八幡神社への道路	田んぼの中の道。街灯が道路北側に2つ、 南側に1つしかなく危険。	防犯灯の設置	筑西市	平成28年度
5	平成28年度	県道	県道明野間々田線 築地 明野公民館より海老江地区への道路	交通量はあるが、坂道で街灯がなく暗い	街路灯の設置	筑西市	令和5年度
6	令和4年度	県道	県道明野間々田線 市坂橋	橋に歩道がなく、自転車で通学する生徒と 歩行者が重なり危険が伴う	対策検討中	茨城県	事業化に向け 調整中
7	令和4年度	県道	県道つくば真岡線 石堀薬師北側	通勤時交通量が多いが、一部歩道がないた め、通学に危険が伴う	対策検討中	茨城県	事業化に向け 調整中
8	令和4年度	県道	県道つくば真岡線・下妻真壁線 明野中学校東交差点	通学時間の交通量が多く、右折車両を追い 越せないため渋滞が発生するなど交通トラ ブルが頻発している	対策検討中	茨城県	事業化に向け 調整中
9	令和5年度	県道	るんぴに(海老ヶ島2118番地1)の側道から 県道に出るところ	通学時間の交通量が多いうえ、Y字路になっ ていて見通しが悪い	グリーンベルト・注意喚起看板等の設置 一時停止など生徒の交通ルールへの順守 信号機の設置	筑西警察署 筑西市	

【対策検討メンバー】筑西市教育委員会、明野中学校、常陸河川国道事務所、筑西土木事務所、筑西市市民安全課、筑西市道路維持課、筑西警察署

【別添資料1】

令和7年2月時点

対策一覧表

【明野五葉学園(旧大村小学校)】

番号	設定年度	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容・予定	事業主体	対策年度
1	平成27年度	市道	海老ヶ島1313番地 大村小学校正門前道路	道路に「スクールゾーン」と標示はあるが、標示が消えかかっており、時間制限の表示もない。道幅も狭いため、特に登校時刻の車の往来が多く、危険である。	路面標示・横断歩道の新設	筑西警察署 筑西市	平成24年度
2	平成27年度	県道	主要地方道筑西一つくば線 海老ヶ島 大村小入口信号付近	「大村小入口」の信号機付近の道路の幅が狭く、また通学する児童生徒が信号待ちをするスペースも狭い。40km/hの速度制限はあるが、朝夕は特に交通量が多く、危険である。	信号機の時間調整	筑西警察署	平成27年度
3	平成27年度	市道	田宿58番地付近T字路	明野地区の中心を通る道路を、登下校時に横断する児童がいるが、横断歩道がない。車の往来が激しい道路を横断するため、危険である。(県道下妻一真壁線と交差する部分には横断歩道があるが、危険なので通学路にしていない。)	横断歩道の新設	筑西警察署	平成24年度
4	平成28年度	県道	主要地方道つくば真岡線、筑西つくば線 松原 交差点北東200メートル (旧ココストア東側)	歩道が無く通学に支障をきたしている。現在は迂回して通学させている。	歩道の整備	茨城県	平成28年度
5	平成28年度	市道	海老ヶ島1286番地付近 給食センター跡地 横道路	学校の敷地横の道路を行くと西に十字路があり、狭い道だが、近隣の住民の車が通行する。横断歩道しかないため、子どもたちは十字路の手前で横断し、右側を通行して帰る。両側とも車道外側線があるが歩道はない。車道外側線も薄く、雨が降ると見えなくなる。	外側線(歩行帯)の敷設	筑西市	平成28年度
6	平成28年度	市道	海老ヶ島1308番地付近 横道路	学校の敷地横は歩道ができているが、県道筑西つくば線の交差点に行くまでの道は歩道がない。道は狭く、車は2台すれ違えない。車道外側線が引いてあるが、薄くわかりにくい。	外側線(歩行帯)の敷設	筑西市	平成28年度
7	令和5年度	県道	県道下妻真壁線吉江総業前路側帯及び明野整骨院前路側帯及び歩道	夏場では雑草が生い茂ってしまうと路側帯がかぶって見えなくなってしまうことがあり、児童が歩行できないことがある。車道を通るようになってしまうと大変危険である。道路のり面のなだれあり、自転車が走行できない。	・路側帯内及び歩道内の除草及び整備	茨城県	令和5年度

【対策検討メンバー】筑西市教育委員会、大村小学校、常陸河川国道事務所、筑西土木事務所、筑西市市民安全課、筑西市道路維持課、筑西警察署

【別添資料1】

令和7年2月時点

対策一覧表

【明野五葉学園(旧村田小学校)】

番号	設定年度	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容・予定	事業主体	対策年度
1	平成28年度	県道	主要地方道筑西つくば線 村田1736番地3付近の県道14号線の 交差点(三所神社前)	交差点で信号を待っているとき、 児童が安全に立ってられる場所がない。 ガードレールも歩道もない。	外側線(歩行帯)の敷設 ボランティア・保護者等の立哨	茨城県 筑西市	平成25年度
2	平成28年度	県道	主要地方道筑西つくば線 松原3435番地2付近の県道14号線 (ガソリンスタンドから旧スーパー前の交差点)	道幅が狭く歩道がない上に、 交通量が大変多く危険である。	外側線(歩行帯)の敷設	茨城県	平成25年度
3	平成27年度	市道	村田1617番地東側交差点から県道14号 線の交差点(三所神社前)	道幅が狭く歩道がない上に、 交通量が大変多く危険である。	スクールゾーンの設置、注意看板の設置等	筑西市	平成27年度
4	平成28年度	市道	村田1617番地付近の県道14号線 (三所神社前)	道幅が狭く交通量が多いので、 路側カラーの舗装があるとよい。	外側線(歩行帯)の敷設	筑西市	平成28年度
5	令和5年度	県道	松原3432付近 セブンイレブン前県道交差点	・交通量が多く、歩道がないため危険であ る。	・グリーンベルトの敷設	茨城県	令和5年度

【対策検討メンバー】筑西市教育委員会、村田小学校、常陸河川国道事務所、筑西土木事務所、筑西市市民安全課、筑西市道路維持課、筑西警察署

【別添資料1】

令和7年2月時点

対策一覧表

【明野五葉学園(旧鳥羽小学校)】

番号	設定年度	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容・予定	事業主体	対策年度
1	平成27年度	市道	鳥羽小学校南側鷺島信号から高津方面	道路幅が狭く歩道がない。	取締りの強化、児童への通学指導	筑西警察署 筑西市	平成27年度
2	平成28年度	市道	築地843番地 森会館西側	交通量が多いにもかかわらず、途中で歩道 が切れてなくなってしまう。	児童への通学指導、保護者の見守り等	筑西市	平成28年度
3	平成28年度	市道	鷺島535番地 旧JA北つくば鳥羽支店資材置場の西側	カーブになっていて、 登校時(上がってくる)は、前方が見づらい。	児童への通学指導、保護者の見守り等	筑西市	平成28年度
4	令和5年度	県道	筑西市海老江588-4 (有)ヨシエ傍の十字路	・横断する児童生徒がいるが、横断歩道が 消えている。信号機がない。	・横断歩道の設置	筑西警察署	

【対策検討メンバー】筑西市教育委員会、鳥羽小学校、常陸河川国道事務所、筑西土木事務所、筑西市市民安全課、筑西市道路維持課、筑西警察署

【別添資料1】

令和7年2月時点

対策一覧表

【明野五葉学園(旧上野小学校)】

番号	設定年度	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容・予定	事業主体	対策年度
1	平成28年度	市道	中上野717番地 稲葉油店の角	丁字路の横断になるが、歩道の道幅が狭く待つ場所の確保がされていない。信号もなく通勤時の交通量も多い。横断歩道の白線が消えかかっている	白線(歩行帯)舗装、横断歩道の再舗装	筑西警察署 筑西市	平成28年度
2	平成28年度	県道	県道赤浜上大島線 中上野から赤浜にかけての側溝	側溝蓋が外れやすい箇所がある	側溝蓋の安全確認・修繕等	茨城県	平成28年度

【対策検討メンバー】筑西市教育委員会、上野小学校、常陸河川国道事務所、筑西土木事務所、筑西市市民安全課、筑西市道路維持課、筑西警察署

【別添資料1】

令和7年2月時点

対策一覧表

【明野五葉学園(旧長讚小学校)】

番号	設定年度	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容・予定	事業主体	対策年度
1	平成27年度	県道	県道石岡筑西線 筑西市猫島458番地付近	車の往来が多い道路を横断する児童達がいるため、押しボタン式の信号設置を要望している。	通学路強調シート(トリックアート)の標示	筑西警察署	平成24年度
2	平成28年度	県道	県道東山田岩瀬線 宮後1042番地付近交差点から北へ 桜川市境付近まで	道幅が狭く歩道がない上に、交通量が大変多く危険である。	バイパス道路の整備	茨城県	平成28年度
3	平成28年度	市道	宮後798番地2から西の観音川フラワーロード	猫島地区児童が横断。交通量が多いので、横断歩道マークをもっと目立つように描いてほしい。	横断歩道の再舗装	筑西警察署	平成28年度
4	平成28年度	県道	県道下妻真壁線 宮後 長讚小学校入口信号付近	枝葉が生い茂り、ドライバーから信号が見えにくい。また、歩道を歩く児童の頭上近くまで延びてきていて危険。伐採をお願いしたい。	地権者への伐採依頼	茨城県	平成28年度
5	令和4年度	県道	筑西市宮後538番地付近 岡野材木店付近の交差点	・見通しがよく車のスピードが速いため、児童が横断する際は危険が伴う。	・信号機の設置	筑西警察署	令和5年度
6	令和5年度	県道	筑西市猫島458番地付近 砂押酒店付近の交差点	見通しがよく車のスピードが速いため、児童が横断する際は危険が伴う。また、新設の道路が接続しているため、交通量が増となっている。	・信号機・横断歩道の設置	筑西警察署	

【対策検討メンバー】筑西市教育委員会、長讚小学校、常陸河川国道事務所、筑西土木事務所、筑西市市民安全課、筑西市道路維持課、筑西警察署