

通学路対策箇所図



通学路対策箇所図

【下館小学校②】




通学路対策箇所図

【伊讚小学校】




通学路対策箇所図

【川島小学校①】



通学路対策箇所図

【川島小学校②】




通学路対策箇所図

【竹島小学校①】



通学路対策箇所図

【竹島小学校②】



通学路対策箇所図

【竹島小学校③】



通学路対策箇所図

【養蚕小学校①】



通学路対策箇所図

【養蚕小学校②】



通学路対策箇所図

【五所小学校】



通学路対策箇所図

【中小学校①】



通学路対策箇所図

【中小学校②】



通学路対策箇所図

【中小学校③】



通学路対策箇所図

【河間小学校】




通学路対策箇所図

【大田小学校①】



通学路対策箇所図

【大田小学校②】



通学路対策箇所図

【大田小学校③】



通学路対策箇所図

【嘉田生崎小学校①】



通学路対策箇所図

【嘉田生崎小学校②】



通学路対策箇所図

【嘉田生崎小学校③】



③歩道に雑草が多数繁茂して危険である。また、縁石沿いに土が滞積しているため、今後も雑草が茂ると考えられる。

【対策内容】・定期的な除草
・土砂撤去

嘉田生崎小

④交通量が多いが、幅員が狭く、見通しも悪い上、路面の舗装状態も良くない。

【対策内容】・道路の舗装
・「通学路注意」電柱幕設置

通学路対策箇所図

【関城西小学校】



通学路対策箇所図

【関城東小学校①】



通学路対策箇所図

【関城東小学校②】




通学路対策箇所図

【古里小学校①】



通学路対策箇所図

【古里小学校②】



②朝夕の交通量が多い上、雨の日には水溜りができる歩道を歩かなければならない。歩道の幅が30~40センチしかなく、児童と通行車両が接触する可能性が高い。
【対策内容】路面再生工事を実施。工事終了後、道路端に碎石を検討、および白線の引き直し。


③7時30分から8時30分まで、歩行者優先になっているが、下校時間も歩行者優先にならないか。
【対策内容】交通量調査を実施後歩行者優先にすべきか検討

④橋に欄干等の落下防止施設が無い。大雨時や田植え時期は水路の水位が上がり、通行時危険。
【対策内容】橋の両端にラバーポールの設置・路肩が崩れている箇所へ碎石を検討

⑤自動車の停止線が消えており、歩行者及び自転車が通行する際に危険である。
【対策内容】指導停止線の再塗装

通学路対策箇所図

【新治小学校】



通学路対策箇所図

【小栗小学校】



通学路対策箇所図

【下館中学校①】



通学路対策箇所図

【下館中学校②】



通学路対策箇所図

【下館中学校(旧下館北中学校①)】



通学路対策箇所図

【下館中学校(旧下館北中学校②)】



通学路対策箇所図

【下館西中学校①】



通学路対策箇所図

【下館西中学校②】



通学路対策箇所図

【下館西中学校③】



通学路対策箇所図

【下館南中学校①】



通学路対策箇所図

【下館南中学校②】




通学路対策箇所図

【下館南中学校③】



通学路対策箇所図

【関城中学校①】



⑤ 建物内部から外が見えず、誰が何をしても分からない。
【対策内容】ボランティア・学校・市担当課による巡回

⑨ 横断歩道が薄くなっている。
【対策内容】横断歩道の再塗装

③ 江連用水上が極端に歩道が狭くなる。
【対策内容】橋の歩道設置は困難。生徒への通学指導の徹底

⑩ 見通し悪い。
【対策内容】停止線、止まれ標示再塗装
破線再塗装

④ 西側から来る車両が見えづらく一時停止しない車両が多い。
【対策内容】取締りの強化・生徒への通学指導

通学路対策箇所図

【関城中学校②】




通学路対策箇所図

【関城中学校③】



通学路対策箇所図

【協和中学校①】



通学路対策箇所図

【協和中学校②】




通学路対策箇所図

【協和中学校③】



通学路対策箇所図

【明野五葉学園(旧明野中学校①)】



通学路対策箇所図

【明野五葉学園(旧明野中学校②)】



通学路対策箇所図

【明野五葉学園(旧大村小学校①)】



通学路対策箇所図

【明野五葉学園(旧大村小学校②)】



通学路対策箇所図

【明野五葉学園(旧村田小学校)】



通学路対策箇所図

【明野五葉学園(旧鳥羽小学校)】



通学路対策箇所図

【明野五葉学園(旧上野小学校)】



通学路対策箇所図

【明野五葉学園(旧長讚小学校①)】



通学路対策箇所図

【明野五葉学園(旧長讚小学校②)】

