




通学路対策箇所図

【下館小学校②】




通学路対策箇所図

【伊讚小学校】




通学路対策箇所図

【川島小学校①】



通学路対策箇所図

【川島小学校②】




通学路対策箇所図

【竹島小学校①】



通学路対策箇所図

【竹島小学校②】



通学路対策箇所図

【竹島小学校③】



通学路対策箇所図

【養蚕小学校①】



通学路対策箇所図

【養蚕小学校②】



通学路対策箇所図

【五所小学校】



通学路対策箇所図

【中小学校①】



通学路対策箇所図

【中小学校②】




通学路対策箇所図

【中小学校③】



通学路对策箇所図

【河間小学校】



通学路対策箇所図

【大田小学校①】



通学路対策箇所図

【大田小学校②】



通学路対策箇所図

【大田小学校③】



通学路对策箇所図

【嘉田生崎小学校①】



通学路対策箇所図

【嘉田生崎小学校②】



通学路対策箇所図

【嘉田生崎小学校③】



③歩道に雑草が多数繁茂して危険である。また、縁石沿いに土が滞積している
ので、今後も雑草が茂ると考えられる。

【対策内容】・定期的な除草
・土砂撤去

嘉田生崎小

④交通量が多いが、幅員が狭く、見通しも
悪い上、路面の舗装状態も良くない。

【対策内容】・道路の舗装
・「通学路注意」電柱幕設置

【関城西小学校】



通学路対策箇所図

【関城東小学校①】



通学路対策箇所図

【関城東小学校②】




通学路対策箇所図

【古里小学校①】




通学路対策箇所図

【古里小学校②】



通学路対策箇所図

【新治小学校】



通学路対策箇所図

【小栗小学校】



通学路対策箇所図

【下館中学校①】



通学路対策箇所図

【下館中学校②】



通学路対策箇所図

【下館中学校(旧下館北中学校①)】



通学路対策箇所図

【下館中学校(旧下館北中学校②)】



通学路対策箇所図

【下館西中学校①】



通学路対策箇所図

【下館西中学校②】



通学路対策箇所図

【下館西中学校③】




通学路対策箇所図

【下館南中学校①】



通学路対策箇所図

【下館南中学校②】




通学路対策箇所図

【下館南中学校③】



通学路対策箇所図

【関城中学校①】



通学路対策箇所図

【関城中学校②】



通学路対策箇所図

【関城中学校③】



通学路対策箇所図

【協和中学校①】



通学路対策箇所図

【協和中学校②】




通学路対策箇所図

【協和中学校③】



通学路対策箇所図

【明野五葉学園(旧明野中学校①)】



通学路対策箇所図

【明野五葉学園(旧明野中学校②)】



通学路対策箇所図

【明野五葉学園(旧明野中学校③)】



通学路対策箇所図

【明野五葉学園(旧大村小学校①)】



通学路対策箇所図

【明野五葉学園(旧大村小学校②)】



通学路対策箇所図

【明野五葉学園(旧村田小学校)】



通学路対策箇所図

【明野五葉学園(旧鳥羽小学校)】




通学路対策箇所図

【明野五葉学園(旧上野小学校)】



通学路対策箇所図

【明野五葉学園(旧長讃小学校①)】



通学路対策箇所図

【明野五葉学園(旧長讃小学校②)】

