





# 通学路対策箇所図

# 【下館小学校②】




# 通学路対策箇所図

【伊讚小学校】




# 通学路対策箇所図

## 【川島小学校①】



# 通学路対策箇所図

# 【川島小学校②】



# 通学路対策箇所図

# 【竹島小学校①】




# 通学路対策箇所図

# 【竹島小学校②】



# 通学路対策箇所図

【竹島小学校③】



# 通学路対策箇所図

## 【養蚕小学校①】



# 通学路対策箇所図

## 【養蚕小学校②】



# 通学路対策箇所図

【五所小学校】



# 通学路対策箇所図

## 【中小学校①】





# 通学路対策箇所図

【中小学校③】



# 通学路対策箇所図

【河間小学校】



# 通学路対策箇所図

# 【大田小学校①】



# 通学路対策箇所図

# 【大田小学校②】



## 通学路対策箇所図

【大田小学校③】





# 通学路対策箇所図

# 【嘉田生崎小学校②】



# 通学路対策箇所図

## 【嘉田生崎小学校③】



③歩道に雑草が多数繁茂して危険である。また、縁石沿いに土が滞積しているので、今後も雑草が茂ると考えられる。

**【対策内容】**・定期的な除草  
・土砂撤去

嘉田生崎小

④交通量が多いが、幅員が狭く、見通しも悪い上、路面の舗装状態も良くない。

**【対策内容】**・道路の舗装  
・「通学路注意」電柱幕設置

# 通学路対策箇所図

【関城西小学校】



# 通学路対策箇所図

## 【関城東小学校①】



## 通学路対策箇所図

## 【関城東小学校②】



# 通学路対策箇所図

## 【古里小学校①】



# 通学路対策箇所図

【古里小学校②】



②朝夕の交通量が多い上、雨の日には水溜りができる歩道を歩かなければならない。歩道の幅が30~40センチしかなく、児童と通行車両が接触する可能性が高い。  
【対策内容】路面再生工事を実施。工事終了後、道路端に碎石を検討、および白線の引き直し。


③7時30分から8時30分まで、歩行者優先になっているが、下校時間も歩行者優先にならないか。  
【対策内容】交通量調査を実施後歩行者優先にすべきか検討

④橋に欄干等の落下防止施設が無い。大雨時や田植え時期は水路の水位が上がり、通行時危険。  
【対策内容】橋の両端にラバーボールの設置・路肩が崩れている箇所へ碎石を検討

⑤自動車の停止線が消えており、歩行者及び自転車が通行する際に危険である。

# 通学路対策箇所図

【新治小学校】




# 通学路対策箇所図

【小栗小学校】



# 通学路対策箇所図

【下館中学校①】



# 通学路対策箇所図

# 【下館中学校②】




# 通学路対策箇所図

【下館中学校③】



# 通学路対策箇所図

【下館中学校(旧下館北中学校①)】



# 通学路対策箇所図

【下館中学校(旧下館北中学校②)】



# 通学路対策箇所図

## 【下館西中学校①】



## 通学路対策箇所図

【下館西中学校②】



# 通学路対策箇所図


# 【下館西中学校③】





## 通学路対策箇所図

【下館南中学校②】




## 通学路対策箇所図

【下館南中学校③】



# 通学路対策箇所図

## 【関城中学校①】



# 通学路対策箇所図

## 【関城中学校②】



①交通量が多く、道路幅員が狭い。  
【対策内容】通学路の変更

⑦スピード超過や乱暴な運転の車が多く、危険な目に遭うこともある。  
【対策内容】パトロール強化

②登校時に歩道を横断するコンビニ利用者(車)が多い。  
【対策内容】路面標示

⑧歩道がなく道幅が狭い、交通量が多い。  
【対策内容】木戸交差点南側の停止線の移動動

⑥登下校時に交通量が非常に多く、スピード超過、信号無視もあり、危険である。  
【対策内容】国道294号線のパトロール強化

# 通学路対策箇所図

# 【関城中学校③】



①①交通量が多く、横断に危険が伴う。  
【対策内容】  
対策検討中

# 通学路対策箇所図

# 【協和中学校①】



# 通学路対策箇所図

【協和中学校②】



# 通学路対策箇所図

【協和中学校③】



# 通学路対策箇所図

【明野五葉学園(旧明野中学校①)】



# 通学路対策箇所図

【明野五葉学園(旧明野中学校②)】




# 通学路対策箇所図

【明野五葉学園(旧明野中学校③)】



# 通学路対策箇所図

【明野五葉学園(旧大村小学校①)】



## 通学路対策箇所図

【明野五葉学園(旧大村小学校②)】



# 通学路対策箇所図

【明野五葉学園(旧村田小学校)】



# 通学路対策箇所図

【明野五葉学園(旧鳥羽小学校)】



## 通学路対策箇所図

【明野五葉学園(旧上野小学校)】



# 通学路対策箇所図

【明野五葉学園(旧長讚小学校①)】



## 通学路対策箇所図

【明野五葉学園(旧長讚小学校②)】

